

3.sz. pályaszerkezeti feltárás

Dózsa Gy. út 50.sz. épülettel szemben,
temető "B"- kapu mellett

8 cm aszfaltburkolat
20 cm vörössárga homokos kavics
↓
szürke agyagos homok feltöltés
(kábeltégla -60 cm-en)
/2,8 m széles burkolat viszonylag jó állapotban (4,0 - 4,5)/



4.sz. pályaszerkezeti feltárás

Kossúth Lajos utcától kb. 20 m D-i irányban

5 cm aszfaltburkolat
20 cm sárga homokos kavics
20 cm szürkésbarna kavicsos homok feltöltés
↓
sötétbarna humuszos finom homok
/2,5 m széles, "kátyús" rossz minőségű burkolat (2,5)/

